Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ **№ 42/2020**
от «21» декабря 2020 г.

2. Результаты обследования:

№ 2. Входа (входов) в здание № 1
Здание МБДОУ «Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты, ул. Ленина, д.54 А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1	- ширина марша лестницы 233 см.; - отсутствуют поручни на лестнице; - высота ступеней 15 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены	**О, С**	- ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** - ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам	**Ремонт ТСР, Орг.**

							по **ГОСТ Р 51261-99;** - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** - установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно **ГОСТ Р 52875-2007**; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	- размер площадки 2* 3 м.; - отсутствует водоотвод; - присутствует препятствие (грязезащитное покрытие)	**К, О, С, Г, У**	- входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;**	**Ремонт, ТСР, Орг.**

							- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью; - закрепить грязезащитное покрытие; - дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8;** - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4	- ширина двери 1 м.; - высота порога 5 см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка.	**К, О, С**	- при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5**; - входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность **СП 59.13330.2016 п.**	**Ремонт, ТСР, Орг.**

							6.1.7; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд **СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;** - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;** - занизить порог до нормативного значения	

							0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5.**	
2.5	Тамбур	есть	24	4,5	- размер тамбура: глубина 1м 23см., ширина 1м 30 см; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - ширина двери 1 м.; - высота порога 5см.; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка.	**К, О, С, Г, У**	- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. **СП 59. 13330.2016 п. 6.1.8**; - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8**; - ширина входных дверей принимается не менее 0,9 м. **СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5**; - поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4**; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд **СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника	**Ремонт, ТСР, Орг.**

							высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;** - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;** - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;** - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием **СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;** Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала	

							оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание: **№ 1**	ВНД	1, 24	1,2,3,4,5	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности главного входа оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, необходимо установить рядом с кнопкой вызова персонала табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.). Имеются назначенные приказом заведующего МБДОУ № 206/01-15 от 29.10.2018 г. сотрудники, ответственные за организацию ситуационной помощи на объекте, разработаны должностные инструкции, проведено обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

Приложение 2 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 42/2020 от "21" декабря 2020 г.

Результаты фото-фиксации на объекте

1.Лестница наружная (главный вход)

2. Входная площадка перед дверью, дверь



3. Дверь входная

3. Дверь входная

4.Тамбур

5.Тамбур